



БЛОК КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ SONAR SSC-216M



РАСШИРИТЕЛЬ БЛОКА КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ SONAR SSC-216E



Паспорт

Редакция 8

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Блок контроля линий SONAR SSC-216M (далее блок) предназначен для проверки и контроля состояния трансляционных линий оповещения. Расширитель блока контроля линий SONAR SSC-216M (далее расширитель) предназначен для увеличения количества проверяемых блоком линий.
- 1.2 Блок и расширитель предназначены для работы в составе системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) SONAR в зданиях и сооружениях и являются составными частями комплекса технических средств противопожарной защиты.
- 1.3 Блок предназначен для совместной работы с усилителями мощности SONAR серий SDPL, SPA, STA, SZA, SZS, SZT.
 - 1.4 Блок маркирован товарным знаком по свидетельству №513732 (SONAR).
 - 1.5 Блок осуществляет следующие функции:
 - проверка акустических линий на обрыв;
 - проверка акустических линий на короткое замыкание (далее K3);
 - проверка акустических линий на замыкание на землю (корпус);
 - проверка акустических линий на недогрузку;
 - проверка линий в автоматическом/ручном режимах;
- выдача сигналов во внешние цепи при неисправности линий, отсутствия основного питания блока контроля.

Блок контроля рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от 0 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха до 95 %, без конленсации влаги.

2 Основные технические данные

2.1 Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение
Напряжение основного питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	230 ± 15
Напряжение резервного источника питания постоянного тока, В	24 ± 3
Мощность потребления блока от сети переменного тока, Вт, не более: без расширителя с расширителем	22 30
Ток потребления от резервного источника питания во всех режимах, A, не более: без расширителя	
с расширителем	0,85 1,25

Характеристика	Значение
Ток потребления от резервного источника питания в дежурном режиме без/с расширителем, А, не более:	
без расширителя	0,25
с расширителем	0,3
Количество подключаемых акустических линий	
без расширителя	16
с расширителем	32
Номинальное напряжение акустической линии, В	100
Допустимый диапазон мощностей акустической линии для моделей (5 A)/(10 A)*, Вт	от 3 до 500/1000
Количество релейных выходов контроля проверки акустических линий (HO+H3, 1A, 125 В переменного тока/2 A, 36 В постоянного тока)	2
Количество входов типа «сухой контакт» удаленного управления запуском/блокировкой проверки линий	2
Количество релейных выходов неисправности акустической линии (НО+НЗ, 1A, 125 В переменного то-ка/2 A, 36 В постоянного тока)	1
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой блока	IP 20
Габаритные размеры (В \times Ш \times Г) мм, не более:	
блока	$88 \times 483 \times 350$
расширителя	$44\times483\times350$
Масса, кг, не более	
блока	5,7
расширителя	3,7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	17000
Вероятность безотказной работы за 1000 часов, не менее	0,98

^{* –} при установке в конце линии оповещателя SONAR серии SCS, SHS, SW, SWP или SWS с индексом «FT». Минимальная допустимая мощность линии без использования оповещателя с индексом «FT» – 15 Вт.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблина 2

Наименование	Количество	Примечание
Блок контроля линий SONAR SSC-216M	1	
Паспорт	1	
Кабель питания от сети переменного тока	1	
Комплект монтажных частей для установки блока в 19-дюймовую стойку: винт M5 × 12	1 4	
Расширитель блока контроля линий SONAR SSC-216E:	1	При заказе расширителя
– паспорт	1	блока контроля
– кабель подключения к SSC-216M	1	линий SONAR SSC-216E
 комплект монтажных частей для установки расширителя в 19-дюймовую стойку: винт М5 × 12 	1 4	

4 Указания мер безопасности

- 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током блок соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2 Конструкция блока удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- 4.3 При нормальном и аварийном режимах работы блока ни один из элементов его конструкции не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

5 Устройство и принцип работы

- 5.1 Блок конструктивно выполнен в металлическом корпусе в форм-факторе 19" RACK высотой 2U. Блок имеет универсальное крепление для установки и крепления к раме 19" стойки.
- 5.2 Блок в своем составе содержит блок электронных коммутаторов, осуществляющих коммутацию тестового сигнала на выходные разъемы для подключения акустических линий, блок запуска и обработки тестового сигнала, органы управления и средства индикации (единичные индикаторы, жидкокристаллический дисплей). Лицевая панель блока представлена на рисунке 1. Задняя панель блока представлена на рисунке 2.




Рисунок 1

- клавиша ВСЕ выбора меню настройки и проверки всех линий
- (2) клавиша ОДНА выбора меню настройки и проверки линий по отдельности
- 3 клавиша ЧАСЫ выбора меню установки интервала времени проверки акустических линий в часах
- 4 клавиша МИНУТЫ выбора меню установки интервала времени проверки акустических линий в минутах
- (5) клавиша ПАРАМЕТРЫ выбора меню просмотра информации о блоке
- 6) клавиша КАЛИБРОВКА выбора меню сброса настроек линий на заводские
- 7 индикатор АВАРИЯ неисправности акустической линии или основного питания
- 8 клавиша ОТКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ отключения/включения звуковой сигнализации неисправности акустической линии или основного питания, выбора главного меню, квитирования неисправности линии
- жидкокристаллический монохромный дисплей
- 10 клавиша ВВЕРХ выбора следующей линии в меню настройки и проверки линий по отдельности, увеличения часов/минут в меню установки интервала времени проверки акустических линий
- 11 клавиша ВНЙЗ выбора предыдущей линии в меню настройки и проверки линий по отдельности, уменьшения часов/минут в меню установки интервала времени проверки акустических линий
- 12 клавиша ВКЛ включения проверки всех/одной линии в меню настройки и проверки всех линий/линий по отдельности
- (13) клавиша ВЫКЛ отключения проверки всех/одной линии в меню настройки и проверки всех линий/линий по отдельности

- 14 клавиша ПРОВЕРКА определения состояния акустических линий и сравнения со значениями, сохраненными в памяти блока
- (15) клавиша ЗАПОМНИТЬ сохранения данных о состоянии акустических линий в меню настройки и проверки всех линий/линий по отдельности, сохранения интервала времени проверки акустических линий, сброса настроек линий на заводские
- (16) клавиша включения основного питания блока




Рисунок 2

- 1 разъем для подключения кабеля питания блока от сети переменного тока (таблица 1);
- 2 релейные выходы контроля проверки акустических линий (контакты: HO+H3, максимальная нагрузка контактов: 1A, 125 В переменного тока / 2 A, 36 В постоянного тока), (не активны в версиях программного обеспечения до v2.3 включительно, (п. 7.8.6));
- (3) входы типа «сухой контакт» удаленного управления запуском/блокировкой проверки линий (не активны в версиях программного обеспечения до v2.3 включительно, (п. 7.8.6));
- 4 релейный выход неисправности основного питания (контакты: НО+НЗ, максимальная нагрузка контактов: 1A, 125 В переменного тока/2 A, 36 В постоянного тока);
- 5 релейный выход неисправности акустической линии (контакты: HO+H3, максимальная нагрузка контактов: 1A, 125 В переменного тока/2 A, 36 В постоянного тока);
- 6 разъем для подключения расширителя Sonar SSC-216E для увеличения количества контролируемых акустических линий до 32;
- (7) разъем для подключения резервного питания блока контроля (24 B, 0,5 A);
- 8 переключатели активации входов удаленного управления (не активны в версиях программного обеспечения до v2.3 включительно (п. 7.8.6));
- 9 разъемы для подключения акустических линий: ВХОД подключение усилителя мощности, ВЫХОД подключение оповещателя (громкоговорителя).

5.3 Расширитель конструктивно выполнен в металлическом корпусе в формфакторе 19" RACK и имеет универсальное крепление для установки и крепления к раме 19" стойки. Лицевая панель расширителя представлена на рисунке 3. Задняя панель блока представлена на рисунке 4.



Рисунок 3

- индикатор НЕПОЛАДКА неисправности акустической линии или основного питания;
- (2) индикатор ПИТАНИЕ наличия напряжения 24 В.



Рисунок 4

- (1) разъем для подключения блока контроля SONAR SSC-216M;
- 2 разъемы для подключения акустических линий: ВХОД подключение усилителя мощности, ВЫХОД подключение оповещателя (громкоговорителя).
 - 5.4 Схема подключения блока приведена в приложении А.
 - 5.5 Принцип работы блока
- 5.5.1 Функционально блок представляет собой устройство проверки состояния акустических линий, подключенных к усилителю мощности, в автоматическом или ручном режимах путем измерения импеданса линий и сравнения значения импеданса со значением, ранее сохраненным в памяти блока.
- 5.5.2 В автоматическом режиме проверка линий осуществляется через опредеенный интервал времени, сохраненный в памяти блока. Во время проведения проверки линий срабатывают релейные контрольные выходы (позиция 2 на рисунке 2).
- 5.5.3 В ручном режиме проверка линий осуществляется в любой момент времени при помощи органов управления блока либо по внешним сигналам, подаваемым на входы удаленного управления (3). Во время проведения проверки линий срабатывают релейные контрольные выходы (позиция 2 на рисунке 2).

- 5.5.4 В случае обнаружения отклонения импеданса линии от ранее сохраненного в памяти блока значения на величину более чем 15 %, а так же в случае обнаружения обрыва, короткого замыкания или замыкания линии на землю (корпус), выдается сообщение о ее неисправности (п. 6.8.5), включается свето-звуковая сигнализация неисправности и срабатывает релейный выход неисправности линии.
- 5.5.5 В случае отсутствия основного питания блока от сети переменного тока включается свето-звуковая сигнализация неисправности и срабатывает релейный выход неисправности основного питания.

6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 6.1 При размещении и эксплуатации блока контроля необходимо руководствоваться сводом правил СП 5.13130.2009.
 - 6.2 При получении упаковки с блоком контроля необходимо:
 - вскрыть упаковку;
 - проверить комплектность согласно паспорту;
- произвести внешний осмотр блока контроля, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).
- 6.3 Если блок контроля находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- 6.4 С целью исключения возможных неисправностей при подключении блока к приборам и устройствам рекомендуется временно отключить их питание.
- 6.5 Установить блок в стойку и произвести монтаж с использованием комплекта монтажных частей (таблица 1).
 - 6.6 При монтаже следует руководствоваться схемой соединений приложения А.
 - 6.7 Последовательность подключения блока контроля
- 6.7.1 Проводниками сечением от 0,5 до 1,5 мм² соединить клеммы ВЫХОД разъемов (позиция 9 на рисунке 2) блока с оповещателями.

Примечание — С целью возможности регистрации блоком контроля неисправности акустической линии в случае отключения от нее любого оповещателя необходимо обеспечить соединение входных и выходных проводов акустической линии не путём прямого контакта между проводниками, а через клеммы оповещателей (под-ключение оповещателей «гирляндой» (рисунок 5) и подключать в конце линии оповещатель Sonar cepuu SCS, SHS, SW, SWP или SWS с индексом «FT» (например, Sonar SW-06-FT).

В случае наличия ответвлений на акустической линии (подключений через распределительные коробки), а так же отсутствия на конце линии оповещателя Sonar серии SCS, SHS, SW, SWP или SWS с индексом «FT» корректная работа блока не гарантируется!

6.7.2 Проводниками сечением от 0.5 до 1.5 мм 2 соединить клеммы ВХОД разъемов (позиция 9 на рисунке 2) блока с выходными клеммами усилителя мощности.

- 6.7.3 Для увеличения количества контролируемых акустических линий до 32 кабелем, входящим в комплект поставки блока расширения SSC-216E, соединить разъем (позиция 6) блока с соответствующим разъемом расширителя.
- 6.7.4 Проводниками сечением от 0,5 до 1,5 мм² соединить клеммы разъема (позиция 7) резервного питания блока с соответствующими клеммами источника питания 24 В.
- 6.7.5 Кабелем питания блока от сети переменного тока (таблица 1) подключить блок к сети через разъем (позиция 1).




Рисунок 5

- 6.7.7 По окончании монтажа следует произвести проверку правильности выполненных соединений, подать питание на приборы и устройства, проверить работу блока:
- убедиться, что индикатор ПИТАНИЕ блока (а так же индикатор ПИТАНИЕ расширителя SSC-216E в случае его использования) горит зелёным цветом;
- войти в меню настройки и проверки всех линий и запомнить состояние линий (п. 7.8.4). В случае наличия неиспользуемых линий необходимо отключить их проверку (п. 7.8.5). Убедиться в отсутствии неисправности подключенных линий свето-звуковая сигнализация блока не активна;
- запустить звуковую трансляцию в любую акустическую линию, убедиться в наличии трансляции через оповещатели данной линии;
- сымитировать обрыв любой линии (короткое замыкание, замыкание любого из проводников линии на землю), при помощи органов управления блока запустить проверку данной линии (п. 7.8.5), убедиться в формировании блоком соответствующих сообщений (ОБРЫВ, КЗ, НА ЗЕМЛЕ) на экране дисплея при выборе номера проверяемой линии, включении свето-звуковой сигнализации блока, срабатывании релейного выхода (позиция 5 на рисунке 2) неисправности линии, отключении/включении звуковой сигнализации при нажатии на клавишу ОТКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ при нахождении в главном меню;
- восстановить подключение линии, при помощи органов управления блока, запустить проверку данной линии (п. 7.8.5), убедиться в формировании блоком сообщения В НОРМЕ, отключении свето-звуковой сигнализации блока, переключении релейного выхода (позиция 5 на рисунке 2) неисправности линии в исходное состояние:
- отключить основное питание блока, переведя клавишу (позиция 16 на рисунке 1) в положение ВЫКЛ, убедиться в формировании блоком сообщения «НЕТ 220 В» на экране дисплея в главном меню (п. 7.8.2), включении свето-звуковой сигнализации блока, срабатывании релейного выхода (позиция 4 на рисунке 2) неисправности основного питания;

- восстановить основное питание блока, убедиться в пропадании сообщения «НЕТ 220 В» на экране дисплея в главном меню, отключении свето-звуковой сигнализации блока, переключении релейного выхода (позиция 4 на рисунке 2) неисправности основного питания в исходное состояние.
 - 6.8 Порядок эксплуатации блока
- 6.8.1 При включении блока на дисплее последовательно появляются две надписи (время отображения каждой надписи составляет 5 с):





6.8.2 После этого появляется главное меню, где показан отсчет времени до следующей проверки акустических линий (по умолчанию интервал времени между проверками установлен в 1 час):



В случае отсутствия основного питания блока в главном меню отображается сообщение «НЕТ 220 В», включается свето-звуковая сигнализация неисправности, срабатывает релейный выход неисправности основного питания блока:



Примечание – В нижней строке дисплея для следующих меню:

- настройки и проверки всех линий;
- настройки и проверки линий по отдельности;
- установки интервала времени

указаны краткие обозначения клавиш, активных в данных меню:



Таблица 3

Обозначение	Клавиша
ВК или ВКЛ	ВКЛ
ВЫ или ВЫК	ВЫКЛ
BB	BBEPX
BH	ВНИ3
Ч	ЧАСЫ

Обозначение	Клавиша	
M	МИНУТЫ	
ПР	ПРОВЕРКА	
3 или ЗАП	ЗАПОМНИТЬ	

6.8.3 Описание реакции блока на клавишу ОТКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ в зависимости от нахождения в соответствующем меню блока и состояния блока представлено в таблице 4.

Таблица 4

Меню	Реакция блока	Состояние блока
Любое меню, кроме главного, кроме меню настройки и проверки линий по отдельности	Выход в главное меню	Не важно
	Не активна	Нет неисправностей
Главное меню	Включение/отключение звуковой сигнализации неисправности	Неисправность линии/ основного питания
	Квитирование неисправности линии	Неисправность линии/не квитирована
Меню настройки и проверки линий по отдельности	Выход в главное меню	Неисправность линии/ квитирована
по отдельности	Выход в главное меню	Линия в норме/ неисправность основного питания

6.8.4 Порядок проверки и запоминания всех линий

Для открытия меню настройки и проверки всех линий необходимо нажать клавишу ВСЕ:

ПРОВЕРКА ВСЕХ ЛИНИЙ: ВЫКЛ ВКЛ/ВЫК/ПР/ЗАП

По умолчанию (при первом включении блока) проверка всех линий отключена. Необходимо разрешить проверку линий, нажав клавишу ВКЛ:



Необходимо нажать клавишу ЗАПОМНИТЬ, при этом должен начаться процесс проверки и сохранения в памяти блока состояния всех акустических линий:

ЛИНИЯ 1...16 ЗАПОМИНАНИЕ...

ЛИНИЯ 1...32 ЗАПОМИНАНИЕ...

без блока расширения Sonar SSC-216E

с блоком расширения Sonar SSC-216E

Примечание — Проверка и запоминание состояния одной акустической линии может длиться до 3 c, при этом звуковая трансляция в линии прерывается на время, не более 1 c.

По завершении процесса проверки и запоминания на дисплее снова откроется меню настройки и проверки всех линий.

В случае наличия неисправностей линий: обрыв (или линия не подключена), КЗ или замыкание на землю, начнет мигать индикатор АВАРИЯ, включится звуковая сигнализация неисправности, сработает релейный выход неисправности линий.


Для просмотра состояния линий перейдите в меню настройки и проверки линий по отдельности, нажав клавишу ОДНА (п. 7.8.5). Для выбора линии используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ. При выборе неисправной линии индикатор АВАРИЯ переходит в режим непрерывного свечения, на экране отображается неисправность линии.

6.8.5 Порядок проверки и запоминания линий по отдельности

Нажмите клавишу ОДНА, при этом откроется меню настройки и проверки линий по отдельности:



По умолчанию (при первом включении блока) проверка всех линий отключена. Для проверки или запоминания линии разрешите ее проверку, нажатием клавиши ВКЛ. При этом на экране отобразится надпись НЕТ ДАННЫХ в случае отсутствия в памяти блока данных о состоянии линии



Затем нажмите клавишу ЗАПОМНИТЬ. При этом должен начаться процесс проверки и сохранения в памяти блока состояния акустической линии. Если линия исправна, на экране отобразится сохраненное в памяти блока состояние линии:



Если линия неисправна, индикатор АВАРИЯ включится в режим непрерывного свечения, на экране отобразится неисправность линии:



Примечание – Надпись НД указывает на отсутствия в памяти блока данных о

состоянии линии. Для сохранения данных линии она должна быть исправна.

После устранения неисправности линий для повторного запуска процесса проверки и запоминания состояния линии, необходимо сначала нажать клавишу ОТКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ, после чего в правом верхнем углу экрана должен появиться символ «*».

Для проверки состояния линии уже сохраненной в памяти блока, нажмите клавишу ОДНА и при помощи клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ выберите линию. Затем нажмите клавишу ПРОВЕРКА.

Если линия исправна, на экране отобразится сохраненное в памяти блока состояние линии:

НОМЕР ЛИНИИ: 1 ПРОВЕРКА: ВКЛ В НОРМЕ ВВ/ВН/ВК/ВЫ/ПР/3

При обнаружении неисправности линии при проверке (или при разрешении проверки неактивной линии, находившейся ранее в состоянии неисправности), индикатор АВАРИЯ включится в режим непрерывного свечения, включится звуковая сигнализация неисправности, сработает релейный выход неисправности линий, на экране отобразится неисправность линии:



При неисправностях КЗ и НА ЗЕМЛЕ происходит автоматическое отключение усилителя мощности от неисправной линии для предотвращения выхода из строя усилителя.

Примечание — В случае неиспользуемых выходов блока для подключения акустических линий отключите проверку линий на данных входах, нажав клавишу ВЫКЛ. При этом свето-звуковая сигнализация и релейный выход неисправности для данных линий станут не активны.

В случае ложного обнаружения недогрузки или КЗ на линии при проверке, или при плановом изменении мощности акустической линии в пределах допустимых значений, запомните новое состояние линии, которое будет определяться блоком как В НОРМЕ: нажмите клавишу ОТКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ для квитирования неисправности линии (п. 8.7.3), затем нажмите клавишу ЗАПОМНИТЬ. После этого должен появиться экран:

НОМЕР ЛИНИИ: 1 ПРОВЕРКА: ВКЛ В НОРМЕ ВВ/ВН/ВК/ВЫ/ПР/3

Примечание — Будьте осторожны при сохранении в памяти блока нового состояния линии, находящейся в состоянии КЗ, во избежание перегрузки усилителя мощности, т.к. блок контроля определяет состояние КЗ при перегрузке линии более чем на 15 % от сохраненного значения. При этом при измерении блоком контроля мощности линии, равной 2 кВт и более, сохранение в памяти нового состояния линии невозможно!

6.8.6 Удаленный запуск/блокировка проверки всех линий

Для активации удаленного управления запуском/блокировкой проверки линий переведите переключатели удаленного управления (позиция 8 на рисунке 2) на задней панели блока в положение «ВКЛ.».


Для запуска проверки всех линий замкните контакты входа «ПУСК ПРОВЕРКИ» (позиция 3 на рисунке 2) на задней панели блока, при этом должен начаться процесс проверки состояния всех акустических линий, сохраненных в памяти блока.


В случае необходимости блокировки (остановки) процесса проверки всех линий замкните контакты входа «БЛОКИРОВКА ПРОВЕРКИ» (позиция 3 на рисунке 2) на задней панели.

Во время процесса проверки линий (всех или по отдельности) вне зависимости от способа запуска проверки срабатывают релейные выходы контроля проверки акустических линий (позиция 2 на рисунке 2).

6.8.7 Порядок установки интервала времени проверки линий в автоматическом режиме

Нажмите клавишу ЧАСЫ/МИНУТЫ для входа в меню установки интервала времени проверки акустических линий в часах/минутах:





С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимый интервал времени в пределах: 0-24 для часов, 0-59 для минут. Нажмите клавишу ЗАПОМНИТЬ для сохранения нового интервала времени проверки в память блока.

6.8.8 Просмотр информации о версии программного обеспечения блока Нажмите клавишу ПАРАМЕТРЫ два раза:



7.8.1 Сброс настроек линий на заводские

Для сброса настроек всех линий нажмите клавишу КАЛИБРОВКА:



Затем нажмите клавишу ЗАПОМНИТЬ. После сброса настроек всех линий на заводские должен появиться экран:



Для сброса настроек конкретной линии нажмите клавишу ОДНА и выберите необходимую линию при помощи клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ. Затем нажмите клавишу КАЛИБРОВКА два раза, после чего должен появиться экран с номером выбранной линии:



Нажмите клавишу ЗАПОМНИТЬ. После сброса настроек выбранной линии на заводские должен появиться экран:



При сбросе настроек линий на заводские из памяти блока удаляется информация о состоянии линий.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание проводится потребителем. Персонал, привлекаемый для технического обслуживания блок контроля, должен иметь специальную подготовку и быть ознакомлен с настоящим паспортом.
- 7.2 С целью поддержания исправности блок контроля в период эксплуатации следует периодически, не реже одного раза в полгода, проводить внешний осмотр, удаление пыли мягкой тканью и кисточкой, контроль работоспособности блока контроля согласно пункту 6.7.7 настоящего паспорта.

8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Блок контроля в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- 8.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 8.3 Хранение блока контроля в транспортной таре в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150.

9 Утилизания

- 9.1 Блок контроля не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.
- 9.2 Блок контроля является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

10 Гарантии изготовителя


- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока контроля требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 10.2 Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 10.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

- 10.4 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену блок контроля. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта блока контроля.
- 10.5 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного обслуживания необходимо обратиться в техподдержку Sonar.

11 Сведения о сертификации

11.1 Сертификат соответствия № RU C-KR.ПБ68.В.00109/19 действителен по 05.05.2024. Выдан органом по сертификации ООО «Пожарная Сертификационная Компания». Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, 5 этаж, помещение І, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 33, Б. 12 Свидетельство о приемке и упаковывании □ Расширитель блока контроля линий Sonar SSC-216E заводской номер дата выпуска изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации, и признан годным к эксплуатации. Упаковывание произвел _____ Контролер Страна изготовления Изготовитель

Приложение A Схема подключения блока контроля Sonar SSC-216M



Телефон технической поддержки: 8 800 600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе "ПОДДЕРЖКА" http://sonarpro.ru/support.

Примечание – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.